



Отвертка-пробник ОП-2Э

Руководство по эксплуатации. Паспорт.



1. Назначение и область применения

1.1. Отвертка-пробник ОП-2Э торговой марки TDM ELECTRIC (далее – индикатор) выполнена в виде шлицевой отвертки и предназначена для тестирования путем световой и звуковой индикации элементов в цепях переменного и постоянного тока, целостности цепи, полярности элементов питания и т. п.

1.2. Нормальными условиями эксплуатации

индикаторов являются:

- температура окружающей среды от -10 до +50 °C;
- среднее значение относительной влажности не более 90%;
- окружающий воздух не должен быть засорен пылью, дымом, коррозионными или воспламеняющими газами, а также парами солей.

2. Технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики индикаторов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Проверка наличия напряжения переменного тока, В	Контактный метод
	Бесконтактный метод
Диапазон рабочей частоты, Гц	50 ÷ 500
Определение полярности источника постоянного тока напряжением, В	1,5 ÷ 36
Проверка целостности обесточенной цепи: сопротивление, МОм	«0» - 0 ÷ 5 «L» - 0 ÷ 50 «H» - 0 ÷ 100
Индикация высокочастотных электромагнитных полей, более мВт/см ²	«L» - 5 «H» - 2

3. Габаритные размеры и основные элементы индикатора

3.1. Габаритные (установочные) размеры и основные элементы индикатора приведены на рисунке 1.




Рисунок 1. Габаритные размеры и основные элементы отвертки-пробника ОП-2Э

4. Комплектность

4.1. В комплект поставки входят:

- Отвертка-пробник ОП-2Э – 1 шт.
- Элементы питания – 2 шт.

- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

5. Требования безопасности

5.1. Запрещается эксплуатировать индикаторы с разобранным или треснувшим корпусом.

5.2. Разрешается открывать корпус только для замены элементов питания.

5.3. Индикаторы не предназначены для применения в качестве указателя напряжения по ГОСТ 20493 в электроустановках постоянного и переменного тока напряжением до 1000 В.

5.4. Запрещается использовать индикаторы в качестве отвертки для затягивания винтов и т. п.

5.5. Не рекомендуется прикасаться к винту (боковому контакту) индикатора при контактном методе диагностики цепей переменного тока.

5.6. Индикаторы нельзя использовать для проверки электрических цепей, находящихся под напряжением выше указанного в таблице 1.

5.7. Индикаторы нельзя использовать в условиях высокой влажности (дождь, роса) для диагностики цепей переменного тока.

6. Подготовка к работе

6.1. Перед использованием индикатора убедитесь в его работоспособности по свечению светодиода при касании одной рукой щупа, а

второй – бокового контакта отвертки.

6.2. При отсутствии свечения светодиода замените элементы питания.

7. Описание функций индикатора

7.1. Индикатор ОП-2Э имеет встроенный переключатель рабочих режимов:

- положение «0» – режим контактной работы: горит красный светодиод. Применяется для

контактного определения наличия напряжения, целостности цепей приборов и бесконтактного определения наличия электромагнитных полей;

- положение «L» – режим бесконтактной работы, низкая чувствительность: горит зеленый светодиод и используется зуммер. Применяется для бесконтактного определения наличия напряжения, электромагнитных полей и т. п.;
- положение «H» – режим бесконтактной

работы, высокая чувствительность: горит зеленый светодиод и используется зуммер. Применяется для бесконтактного определения наличия напряжения, электромагнитных полей и т. п.

8. Указания по эксплуатации

8.1. Диагностика цепей переменного тока.

8.1.1. Контактный метод. Возьмите индикатор за ручку, не касаясь бокового контакта, и прикоснитесь щупом к оголенному участку токоведущей части электроустановки. Свечение светодиода будет сигнализировать о наличии напряжения.

8.1.2. Бесконтактный метод. Переключите индикатор в режим «L» или «H». Удерживая индикатор за ручку, поднесите щуп к изоляции токоведущих частей (сетевым шнуром, проводам открытой проводки, вилкам, розеткам, выключателям и корпусам электроприборов). Свечение светодиода (звук зуммера) будет подтверждать наличие напряжения сети. Для повышения чувствительности прикоснитесь пальцем к боковому контакту или же возьмите индикатор за щуп, а боковой поверхностью ручки поднесите к проверяемому участку цепи.

8.2. Диагностика источников постоянного тока. При выполнении диагностики источников постоянного тока и проверки пассивных цепей для обеспечения высокой чувствительности необходимо держать индикатор за ручку, прикасаясь пальцем к боковому контакту.

8.2.1. Определение полярности аккумулятора. Возьмите индикатор в руку и пальцем коснитесь бокового контакта. Щупом индикатора по очереди прикоснитесь к одному и второму полюсам аккумулятора, одновременно пальцем другой руки дотроньтесь до другого свободного полюса. Свечение светодиода будет означать прикосновение щупом к положительному полюсу.

8.2.2. Оценка состояния гальванических элементов (1,2 В и выше). Возьмите индикатор в руку и пальцем коснитесь бокового контакта. Щупом индикатора прикоснитесь к отрицательному полюсу гальванического элемента. При этом свободной рукой коснитесь положительного полюса гальванического элемента. У разряженного гальванического элемента будет наблю-

даться слабая световая индикация, у заряженного индикация отсутствует.

8.3. Проверка целостности пассивных цепей (обесточенных цепей). Прикоснитесь щупом индикатора к одному концу цепи, а пальцами свободной руки – к другому. Целостность цепи будет подтверждать свечение светодиода, а обрыв – отсутствие свечения последнего.

8.4. Оценка излучения экрана телевизора и монитора компьютера. Переключите индикатор в режим «L» или «H». Поднесите индикатор к экрану телевизора или монитору компьютера. Светодиод светится (зуммер звонит) в зоне перед экраном телевизора и монитором компьютера с потоком излучения более 5 мВт/см².

8.5. Проверка правильности расположения однополюсных выключателей бытовых электроприборов в фазном проводе. Вставьте двухполюсную вилку прибора в розетку, предварительно отключив однополюсный выключатель, и поднесите щуп индикатора к рабочему элементу прибора (цоколю лампы, электронагревательному элементу и т. д.). Свечение светодиода индикатора будет означать, что выключатель расположен в нулевом проводе. Поменяйте полюса вилки и убедитесь в отсутствии свечения светодиода индикатора.

8.6. Проверка заземления (подключение к РЕ проводнику) металлических корпусов бытовой техники (холодильников, электрических плит, тостеров и т. д.). Прикоснитесь щупом индикатора к корпусу включенного электроприбора. Свечение светодиода индикатора будет означать отсутствие заземления.

8.7. Проверка электронных компонентов.
8.7.1. Конденсатор. Соедините полюса конденсатора через индикатор с помощью пальцев руки. В момент замыкания внешней цепи конденсатора произойдет кратковременная вспышка светодиода. Если после изменения полярности подключения конденсатора вспышка повторится, то конденсатор исправен.

8.7.2. Диод, выпрямитель. Соедините полюса диода через индикатор с помощью пальцев руки, а затем поменяйте полярность. Свечение светодиода индикатора только при одной полярности будет означать исправность диода,

причем в режиме индикации щуп индикатора будет соединен с положительным полюсом диода. Проверку выпрямителей любого типа выполняйте по таблице 2.

Таблица 2. Схема проверки выпрямителей любого типа

Присоединение пробника	Световая индикация индикатора при исправном выпрямителе	
между клеммами + -	(щуп к +) есть	(щуп к -) нет
между клеммами ~ и ~	нет	нет
между клеммами + ~	(щуп к +) есть	(щуп к ~) нет
между клеммами - и ~	(щуп к -) есть	(щуп к ~) есть

8.7.3. Транзистор (типа p-n-p) исправен, если светодиод засветится при касании щупом «С» (коллектора) и «Е» (эмиттера), при этом пальцами руки соедините боковой контакт индикатора с «В» (базой).

индикатор за боковой контакт и прислоните щуп к другому полюсу изделия. Если светодиод засветится ярко – изделие исправно, если свечение слабое или вообще отсутствует – изделие неисправно.

8.7.4. Транзистор (типа p-n-p) исправен, если светодиод засветится при касании щупом «В» (базы), при этом пальцами руки по очереди соедините винт (боковой контакт) с «С» коллектором и «Е» (эмиттером).

8.8. Поиск места обрыва проводника, подключенного к сети переменного тока. Возьмите индикатор за щуп (переключите в режим «Н») и проведите индикатором вдоль проводника от места его подключения к сети. В месте обрыва светодиод погаснет (зуммер перестанет звонить).

8.7.5. Лампочка, катушка, реле, предохранитель, динамик. Одной рукой коснитесь полюса проверяемого изделия, второй рукой возьмите

9. Замена элементов питания

9.1. Аккуратно оттяните клипсу немного вверх и сдвиньте клипсу с индикатора.

те батареи торговой марки TDM ELECTRIC арт. SQ1702-0044.

9.2. Установите элементы питания в соответствии с обозначенной полярностью (используй-

9.3. Установите клипсу в исходное положение до щелчка.

10. Условия транспортирования и хранения

10.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

10.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 до +50 °C.

11. Гарантийные обязательства

11.1. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по экс-

плуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие. 11.2. Производитель устанавливает гарантий-

ный срок на данное изделие в течение 1 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

11.3. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

11.4. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транс-

портирования, хранения или эксплуатации изделия;

- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от Государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

12. Ограничение ответственности

12.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это про-

изошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

12.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

12.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

13. Гарантийный талон

Отвертка-пробник типа ОП-2Э для тестирования электрических цепей торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61010-1-2014, ГОСТ 30969-2002 и признана годной к эксплуатации.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Дата изготовления «___» 20 ___ г.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи «___» 20 ___ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА



Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647.
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru.



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд., Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. A1501.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru



RU Паспорт

1. Наименование продукции, тип (серия), модель:
Отвертка-пробник ОП-23.

2. Область применения: в промышленности / в быту.

3. Основные технические характеристики и параметры:
l= 140 мм, U- AC 70-10 000 / DC 1.5-36 В, f=50-500 Гц, R=0-100 МОм.

4. Правила и условия монтажа:

В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте. Не требует специальной утилизации.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Не бросать, не погружать в воду.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:
Обращаться по месту приобретения.

7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:
Дата изготовления = _____ 20_____.
Срок службы не менее 3 лет.
Гарантийный срок 1 год.

8. Наименование и местонахождение изготовителя (полномочного представителя), импортера, информация для связи с ними:

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на заводе:

Взыньюкоу Рокранд Трайд Кампани, Лтд.

Адрес: Китай, г. Взыньюкоу, ул. Шифу, здание Синни, оф. A1501.

Телефон: +86(577)88982822

Импортер:

Общество с ограниченной ответственностью «TDM Логистика», адрес: РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 603.

9. Свидетельство о приемке:

Производство торговой марки TDM ELECTRIC изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

10. Комплектность:

- Изделие.
- Паспорт.
- Упаковка.

KZ Төлкүжат

1. Енім атауы, типі, үлгісі:

Отвертка-пробник ОП-23.

2. Қолдану саласы: енеркәсіпте / тұрмыста.

3. Негізгі техникалық сипаттамалар мен параметрлері:

l= 140 мм, U- AC 70-10 000 / DC 1.5-36 В, f=50-500 Гц, R=0-100 МОм.

4. Монтаж ережелері мен шарттары:

Әндірүшін техникалық құркаташтаның сайкес орамында сақталсын, жабық көлкітес тамадындының, арналық пайдала асуруда талап еттейді.

5. Карапайым пайдалану ережелері мен шарттары:

Дауыттың, суга байтынынан.

6. Енім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар тұралы

аппараттар:

Сатылған жерде жойынынан.

7. Қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:

Қызмет ету мерзімі көз дегендеге 3 жыл.

Кепілдік мерзімі 1 жыл.

8. Әндірүшінің (үәкілдітің) импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланыс ақпараты:

TDM ELECTRIC тапсысымен және бағытуында келесі зауытта әндірілген:

Взыньюкоу Рокранд Трайд Кампани, Лтд.

Мекенжай, Взыньюкоу, Шифу көш., Синни фирматоры, А1501 оф.

Телефон: +86(577)88982822

Импортторынан:

Жауапкершілік шектенүү серіктестік «TDM Логистика», мекен-жайы: РФ, 117405, г. Москва, көше Дорожная, ўй 60Б, қабет 6, кеңес 603.

9. Қабылдау тұралы қауыт:

TDM ELECTRIC сауда белгісін, енім мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құркаташтың міндетті талаптардың сәйкес әндірілдік, қабылданы және пайдалану жаһанды деп танылды.

10. Жиһантынылтық:

- Бұйым.
- Төлкүжат.
- Орамы.

AM Անձնափի

1. Արտադրակի ավանդություն, տեսակը, մոդելը:
Отвертка-пробник ОП-23:

2. Կիրառման բնագավառը: արդյունաբերությունը / կենսագործությունը:

3. Հիմնական տեխնիկական բնուագործները և պարամետրները:
l= 140 мм, U- AC 70-10 000 / DC 1.5-36 В, f=50-500 Гц, R=0-100 МОм:

4. Արտադրման կատալուներն ու պայմանները:

Համապատասխան ստուգայինի մեջությանը ընթացապահողի պահի վարժերի մեջ տեսադրինի փակ դաշտագործող մեջ, չեղ պահապահողը համապատասխան օգնուականությունը:

5. Ավագուն շահագործման (օգնագործման) կանոններն ու պայմանները:
Գնաճու, չոր անց շըմկենը:

6. Տեղադրման միջոցների մասին, որոք հարկավոր է ձեռապեկի արտադրակի անսարքությունը և հայտնաբերելու դաշտը:

«Բանագործական մասին» մասինը 3 տպուց: Երաշխիշաբար համարում 1 տպի:

7. Ցանկացած բանմիտը, երաշխիշային ժամկետը: Ցանկացած բանմիտը 3 տպուց: Երաշխիշաբար համարում 1 տպի:

8. Արտադրության (անագրաֆօն և երաշխայության), ներմուծողի, անվանության և սանելու վայրը, տեղադրման և ներմուծման հետական կապակցությունը:

Արտադրության գործառնությունը կազմակերպված է պարագաներու և վերականգնության մեջ:

Վանչական արագացության մեջ պարագաները պահպանվում են անհանգիստ պահպանի պահպանավորին համապատասխան և համարվում է պիտույք շահագործման համար:

9. Վայրական վելունան մասին:

TDM ELECTRIC ապահովակի առանձանական արտադրությունը և ընդունակությունը պահպանվում է պահպանավորի պահպանավորին պահպանավորի պահպանավորին համապատասխան և համարվում է պիտույք շահագործման համար:

10. Կողմանակուակորություն.

- Աշխարհագործությունը:
- անձնականի:
- փաթթարի լուրությունը:

KG Паспорт

1. Өнүмдердүн атапшыры, түрү, модели:

Отвертка-пробник ОП-23.

2. Қолдану тармагы: енер жайда / тиричиликте.

3. Негізгі техникалық мүнәззедеморлы жана параметрлері:

l= 140 мм, U- AC 70-10 000 / DC 1.5-36 В, f=50-500 Гц, R=0-100 МОм.

4. Орнотуғ ережелері жана шарттары:

Әндірүүшін техникалық ережелересу боячына, таңқастақ сактап, жабық көлкітес тамадындының, арналық пайдала асуруда талап еттейді.

5. Коопсуз эксплуатация (лондону) ережелері жана шарттары:

Үрізутика бойбай, суга салуға болбайт.

6. Әмбүде бузуктук табылған үчурда қаралар көрү боянча

малыматтар:

Сатылған жерде жойынынан.

7. Жаразтуулук мөнөтү, кепидик мөнөтү:

Жаразтуулук мөнөтү 3 жылдан көн эмес.

Кепидик мөнөтү 1 жыл.

8. Әндірүүшінин (үүкілтаган екүлдүн), импорттоочунин аты жана

түрү, алар менен байланышуучы маалымат:

TDM ELECTRIC бузылтысы болонкы жана кеземдердүс айланда өзөндөрдүн:

Ванчакаң Рокранд Трайд Кампани, Лтд.

Дареги: Китай, Ванчакаң ш., Шифу көн., Синни фирматоры, А1501 оф.

Телефон: +86(577)88982822

Импорттору:

Жоопчылардың чекшеген көм «TDM Логистика», дарек: РФ, 117405, ш. Москва, көче Дорожная, ўй 60 «Б», қабет 6, кеңес 603.

9. Кабыл алу жөнүндө կубулуп:

TDM ELECTRIC соода белгиліменин әнүм мамлекеттік үлгүлөрдүн миддеттү талаптары жана қолдануудағы техникалық ежеттөн бояна өндүрүлгөн жана қабыл алынған жана қолданууга жарактуу деп бекитилген.

10. Комплекттүүлүк:

- Буюм.
- Паспорт.
- Таңгак.

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ» №117405, РФ, Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
Info@tdme.ru, Info@tdmm.ru

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ). Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

